



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1060, DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCABEL

Recebido em 14/09/15
Protocolo

Propõe a Poder Executivo Municipal a Limpeza/readequação do "bueiro", manutenção e pavimentação asfáltica, no local onde específica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, por meio dos Vereadores, que a este subscrevem, acatando solicitação feita pela Ouvidoria Parlamentar da Casa de Leis, e, em conformidade com o art.116 do Regimento Interno, propõe seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente proposição, para a tomada das seguintes providências que visem o interesse público:

A) Que a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, efetue a pavimentação asfáltica na Rua Carlos de Carvalho, 1047 entre a Rua Pio XII e Rua Nilo Peçanha, no Bairro Vila Tolentino.(GEO-266).

B) Que a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, efetue a pavimentação asfáltica na Rua Sete de Setembro, 336 entre a Rua Benjamim Constant e Rua Marechal Rondon, no Bairro Parque São Paulo.(GEO-270).

C) Que a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas providencie com a máxima urgência, o reparo/readequação do bueiro, existente na Rua Marechal Rondon, 674 Bairro Parque São Paulo.(GEO-268).


É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 08 de Setembro de 2015.


Edino Gugu Bueno
Vereador/PR



Romulo Quintino
Vereador/PSL


Luiz Frare
Vereador/PDT


Marcos Rios
Vereador/SD


Jaime Vasatta
Vereador/PTN



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Justificação

A Ouvidoria Parlamentar desta Casa de Leis recebeu reclamações de moradores residentes no Bairro Parque São Paulo. Os moradores relatam problemas com o matagal no local que acima especifica, que com isso se torna criador de bichos peçonhentos para a vizinhança, além do desconforto nos dias de Chuva provocando alagamentos, conforme já relatado acima.

Eles(moradores) relatam também, a falta de pavimentação asfáltica e reparos nas Rua Carlos de Carvalho, 1047 e também na Rua Sete de Setembro, 336 do Bairro Parque São Paulo. Nessa Situação a reclamação é ainda perante a Ouvidoria, pois, sem o pavimento, as ruas ficam intrafegável, causando problemas aos motoristas.

Do exposto, acatando ao pedido feito pelos moradores do Bairro Parque São Paulo por meio da Ouvidoria da Câmara Municipal, esperamos, pois, resposta ao solicitado para darmos ciência aos requerentes.



Detalhes da Ocorrência

ID:	266
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	A solicitação dos moradores que utilizam a via, visto necessidade de recapeamento do asfalto localizando - se no bairro Parque São Paulo na Rua Carlos de Carvalho, 1047 entre a Rua Pio XII e Rua Nilo Peçanha, encontra-se em mau estado de conservação, com buracos e ondulações, aumentando assim o risco de acidente de trânsito e danos aos veículos dos moradores
Responder	1 Em Análise.
Rua	Carlos de Carvalho
Número	1047
Bairro	
Nome	Terezinha B. R. Batista
E-mail	fabiolacamara@hotmail.com
Telefone	45 99528235
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-26 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4673204
Latitude	-24.9769805
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagen	

Ativo

Sim



Detalhes da Ocorrência

ID:	268
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	Venho por meio deste solicitar a readequação do bueiro sobre o córrego,efetuando a ampliação das manilhas e instalação de calçadas para os pedestres, moradores da região reclamam e pedem uma especial atenção pois em períodos chuvosos ocorrem grandes alagamentos que chegam a ultrapassar o nível da via aumentando assim o risco de acidentes no trânsito, e também vindo a invadir as casas dos morados mais próximos, obrigado
Responder	1. Em Análise
Rua	Marechal Rondon
Número	674
Bairro	Parque São Paulo
Nome	Terezinha B. R. Batista
E-mail	fabiolacamara@hotmail.com
Telefone	45 99528235
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-26 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4651553
Latitude	-24.9686145
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagen	
Ativo	Sim



Detalhes da Ocorrência

ID:	270
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	A solicitação da moradora que utiliza a via, visto necessidade de recapeamento do asfalto na Rua Sete de Setembro entre a Rua Benjamim Constant e Rua Marechal Rondon no bairro Parque São Paulo, visto que a mesma se encontra em péssimas condições de tráfego aumenta o risco de acidentes e danos aos veículos dos moradores que utilizam esta via, obrigado
Responder	1. Em Análise
Rua	Sete de Setembro
Número	336
Bairro	Parque São Paulo
Nome	Terezinha B. R. Batista
E-mail	fabiolacamara@hotmail.com
Telefone	45 99528235
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-26 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4682170
Latitude	-24.9760966
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagen	A high-contrast, black and white image showing a road surface with a significant pothole or area of damage, likely the subject of the complaint.
Ativo	Sim