



# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCABEL

REQUERIMENTO Nº 99, DE 2022. Recebido em: 02/05/22

(Proponente: Vereador Tiago Almeida/UNIÃO BRASIL)

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que regem o art. 149, §1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Marcia Baldini, Secretária Municipal de Educação, solicitando as seguintes informações sobre a obra executada na Escola Municipal Ita Sampaio em 2019:

1. A Secretaria Municipal de Educação tem conhecimento dos problemas estruturais no prédio da escola decorrentes da reforma realizada há 3 anos? Se sim, quais providências estão sendo executadas para reparação dos problemas?
2. Caso negativa a pergunta anterior, quais medidas serão tomadas?
3. Existe previsão para que os problemas estejam sanados? Se sim, qual? Se não, por quê?
4. A empresa que executou a referida obra, foi responsabilizada de alguma maneira? Caso não, será realizada alguma diligência para reparação dos danos pela empresa?
5. Caso a empresa não possa mais ser acionada pelos serviços prestados, de que forma o prejuízo será amenizado?

É o que requer. Sala das Sessões.  
Cascavel, 29 de abril de 2022.

  
**Tiago Almeida**  
Vereador/UNIÃO BRASIL

### Justificação

O presente requerimento tem por finalidade obter informações sobre as providências que serão adotadas em relação a obra mal executada na Escola Municipal Ita Sampaio, localizada no bairro Parque Verde, a qual estive em visita a pedido dos pais que fazem parte da comunidade escolar, e pude constatar graves problemas na edificação do prédio.

Se trata de uma revitalização executada em 2019, com o custo de 1,8 milhões de reais ao cofre público municipal, visava proporcionar aos aproximadamente 400 alunos que frequentam a escola, um ambiente digno de aprendizagem.





# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

Entretanto, mesmo a inauguração ter sido recente, apresenta graves problemas estruturais: os pisos estão soltando e trincando, as janelas estão se soltando da alvenaria, paredes rachadas, as portas não fecham porque sobra espaço entre a fechadura e o batente, o que prejudica o isolamento acústico, importantíssimo para auxiliar a concentração dos alunos em sala de aula.

Na medida do possível, é um espaço organizado, mas não está adequado para o acolhimento e aprendizagem dos alunos.

