



Comunicação Interna

Data	13/12/2017	C.I. n.º	1268/2017
Emissor	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS - SESOP		
Receptor	SEAJUR		
Assunto	Resposta IND. 1107/2017 - SEAJUR		

Devido a caixa de rua ser só 10m devido a ser divisa com chácara, ela não se enquadra nos programas em execução. Foi tentado sua execução através de parceria, porém, não houve interesse do dono da chácara. Assim, só será pavimentado através de recursos próprios do município ou quando a chácara for loteada.

Sem mais,

Atenciosamente.

Marcos Roberto de
Almeida
Engº Civil – CREA
26467-D/Pr

Jorge Lange
Secretario - SESOP