



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebido em

97072017

INDICAÇÃO N° 712, DE 2017.


(Autor: Vereador Fernando Hallberg/PPL)

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Fernando Hallberg/PPL, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a SEPLAN – Secretaria de Planejamento, solicitando que sejam construídas calçadas áreas ao entorno do Terminal Urbano Oeste.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 7 de julho de 2017.


Fernando Hallberg
Vereador/PPL

Justificação

A falta de calçamento nas áreas ao entorno do terminal urbano oeste, prejudica a locomoção por esta importante região de Cascavel. Nesta área estão localizados a rodoviária municipal, o Terminal Urbano Oeste, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, além de várias empresas.

Com a falta de calçamento a população acaba se obrigando a utilizar a rua, situação que fica ainda mais complicada na Av. Brasil, pois as três faixas são para a passagem de veículos, não tendo acostamento nesta região. Tendo em vista que não é possível um portador de necessidades especiais ou uma mãe com um carrinho de bebe conseguir se deslocar através do espaço destinado para as calçadas, pois atualmente se tem pedras, desnível de solo e gramado, impossibilitando a tráfego de um pedestre em segurança.

Garantir a acessibilidade em uma área de grande circulação de pessoas como estas é imprescindível, pois tal medida visa garantir a segurança dos pedestres, a prevenção de acidentes e proporciona melhor qualidade de vida para a população que utiliza frequentemente esta região.

Desta forma, solicitamos a construção de calçadas com a sinalização adequada para portadores de necessidades especiais nas áreas próximas ao terminal urbano municipal.





Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Na Av. Brasil as três faixas são destinadas para a circulação de veículos, na área destinada as calçadas o pavimento só é existente nas proximidades do terminal, apresentando pedras, terra e grama no restante de sua extensão, impossibilitando a passagem de um portador de necessidades especiais.







Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

O calçamento foi colocado em algumas partes da quadra, porém ele não tem continuidade até o terminal urbano:





Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Em alguns pontos onde o calçamento já foi feito é necessário a manutenção, pois existem vários buracos e elevações, que podem acabar ocasionando acidentes:





Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

