



# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO N° 824, DE 2021.  
(Proponente: Vereador Cidão da Telepar/PSB)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCABEL

Recebido em 19/07/21

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante ao Senhor Leonaldo Paranhos, Prefeito de Cascavel, solicitando o prolongamento do passeio público na rua Marechal Cândido Rondon, entre as ruas Primeiro de Maio e Sete de Setembro; a instalação de contenção em ambas as laterais no rio que passa pelo local; bem como seja efetuada a limpeza das manilhas e limpeza do lixo despejado as margens, no bairro Neva, no município de Cascavel, encaminhando as Secretarias competentes.

É a Indicação. Sala das Sessões.  
Cascavel, 13 de julho de 2021.

  
Cidão da Telepar  
Vereador/PSB

### Justificação


A presente indicação tem por escopo indicar ao Poder Executivo Municipal de Cascavel solicitando o prolongamento do passeio público na rua Marechal Cândido Rondon, entre as ruas Primeiro de Maio e Sete de Setembro; a instalação de contenção em ambas as laterais no rio que passa pelo local; bem como seja efetuada a limpeza das manilhas e limpeza do lixo despejado as margens, no bairro Neva.

De acordo com visita realizada in loco, verificamos que o local apresenta um elevado risco de queda, uma vez que não consta a contenção de proteção do rio ao lado esquerdo e ao lado direito a proteção precisa ser ampliada.

Além do mais, houve um desmoronamento da terra, abrindo um enorme buraco, o que tem gerado um risco enorme para as pessoas que transitam pelo local, visto que a via não possui passeio público e conta enorme fluxo de veículos, sendo ainda mais preocupante porque nas proximidades funciona a Escola Municipal Nicanor S. Schumacher.

É possível notar, pelas fotos anexadas que será necessário um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente a fim de efetuar a limpeza das manilhas, desobstruindo a passagem de água, bem como a retirada do lixo acumulado nas margens ao lado direito.

Solicitamos que seja dada atenção a penúltima foto anexada a esta indicação, pois na lateral do muro possui uma abertura que supostamente está servindo de passagem para cruzar para o lado






# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

interno do imóvel localizado, facilitando a ação de vândalos, sendo necessário alguma ação no local para vedar a passagem.

Diante de todo exposto, espero, pois, contar com a especial atenção a esta solicitação.





# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ



Imagens lado esquerdo da via (Marechal Cândido Rondon)



# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ




A handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the municipal government.



# Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ



SS

Imagens lado direito da via (Marechal Cândido Rondon)



SS



# Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

